

対策箇所図 (1 / 4)

【通学路安全推進会議】

2

【危険箇所2】 (播磨小学校)

・往来のある細い車道に加え、深い用水路があり危険

【対策内容】

・側溝 (用水路) 蓋の設置について検討 ⇒ 協議中 (R6実施予定)

上の池

播磨中学校

1

【対策箇所1】 (播磨小学校) **新規**

・信号がなく見通しも悪い、事故多発地点

【対策内容】

・電柱幕の設置 ⇒ 対策済


・児童参加の交通安全啓発活動の実施 ⇒ 実施済 (R5.12)

・播磨幼稚園園庭拡張工事に付随した交差点の改良
⇒ 協議中

播磨小学校

対策箇所図 (2 / 4)

【通学路安全推進会議】



3

【危険箇所3】 (蓮池小学校)

- ・登下校時は多くの児童が信号待ちをするが、車両の交通量が多く危険

【対策内容】

- ・自転車横断帯を撤去 ⇒ 対策済
- ・ガードレールの設置 ⇒ 対策済

対策箇所図 (3 / 4)

【通学路安全推進会議】



4

【危険箇所4】 (播磨西小学校)

・播磨西小学校正門前道路は、朝歩行者専用道路となっているが、抜け道として利用する車両があり危険

【対策内容】

- ・ゾーン30プラスの対象区域として設定
 - ↳ ハンプの設置
 - ↳ 区域侵入口に道路標示・標識を設置
- ⇒ 協議中 (R6実施予定)

対策箇所図 (4 / 4)

【通学路安全推進会議】

6

【危険箇所6】 (播磨南中学校)

- ・ 歩道幅員が狭く、車両も多いため危険

【対策内容】

- ・ 歩道整備 (歩道幅員の拡幅)
- ⇒ 対策中 (R6以降実施予定)

5

【危険箇所5】 (播磨南小学校)

- ・ 路側帯なく、道路幅員狭く、交通量多いため危険

【対策内容】

- ・ 電柱幕 (通学路注意) の設置 ⇒ 実施済

大池

播磨南中学校

播磨南小学校

播磨南高等学校