

対策箇所3

- ・登下校時は多くの児童が信号待ちをするが、 車両の交通量が多く危険
「対策前」



「対策後」

- ・自転車横断帯を撤去
- ・ガードレールの設置



対策箇所 5

- ・路側帯なく、道路幅員狭く、交通量多いため危険
- 「対策前」



「対策後」

- ・電柱幕（通学路注意）の設置

